□□□

□□□ □□□□□□CNC□□

□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□M14□M16□1/2“-G□5/8”-11□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	□□	□□□□	□□
□□□□□□□□□□□□□	28mm□1-1 / 8“□	16x2.5x10	4"□100mm□	5/8“-11 M14 1/2“ - G	□□□ □□□ □□□ □□□
	32mm□1-1 / 4“□	16x3x10			
	35mm□1-3 / 8“□	16x3x10			
	38mm□1-1 / 2“□	16x3x10			
	42mm□1-5 / 8“□	16x3x10			
	45mm□1-3 / 4“□	16x3x10			
	50 /51mm□2“□	16x3x10			
	57mm□2-1 / 4“□	22x3.5x10			
	60mm□2-3 / 8“□	22x3.5x10			
	63mm□2-1 / 2“□	22x3.5x10			
	70mm□2-3 / 4“□	22x3.5x10			
	76mm□3“□	22x3.5x10			
	80mm□3-1 / 8“□	22x3.5x10			
	89mm□3-1 / 2“□	22x3.5x10			
	102mm□4“□	22x3.5x10			
	110mm □4-3 / 8“□	22x3.5x10			
	127mm□5“□	24x4x10			

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□