وصف:

استخدام الماس الجاف الحفر الأساسية للجرانيت 1-3 / 8 " تنتجها الفضة أو اللحام بالليزر.

يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقف أو الكهربائية باليد الحفر أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

لحفر أنواع من الجرانيت أو الحجر اليد.

الفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف.

ميزات:

1.مصممة لحفر ثقوب

2.Good عمر مستقرة وطويلة.

3.Can واستخدامها الجاف أو الرطب.

مواصفات:

": ما يلي هو الحجم العادي لل **استخدام الماس الجاف الحفر الأساسية للجرانيت 1-3 / 8**

كود رقم	قطر الدائرة	قطعة الحجم	استعمال	أنبوب طول	طريقة اللحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبلل	4 "	لحام الفضة	5/8 "-11
	22mm 7/8) و ")	17 / 12x3x10	أو	(100MM)	أو	M14
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف		لحام ليزر	الغاز 1/2
	29mm 8 / 1-1) و ")	17 / 12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm 2 / 1-2) و ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80mm 8 / 1-3) و "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100MM (4 ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127MM (5 ")	24x4x10				

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات customer.Other يمكن طلبها من قبل العملاء.

صورة:

" استخدام الماس الجاف الحفر الأساسية للجرانيت 1-3 / 8