المقدمة:

يمكن أن تكون مناسبة للموقف آلات الحفر أو الكهربائية المحمولة باليد welding.It رأى حفرة يتم إنتاجها من قبل بت الفضة أو الليزر الحفر أو CNC machine.For أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد.
تكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات.والفضة ملحومة أفضل ommon سوف الاستخداماتC الملحومة هي الأفضل للاستخدام الجاف useand لالرطب الليزر.

ميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.

2.Good مستقرة وطويلة العمر.

3.Can ويكون استخدام الجاف أو الرطب.

مواصفة:

□□ □□□ □□□ ما يلي هو الحجم العادي لدينا:

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبلل أو جاف	4 " (100MM)	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	22mm 7/8 و ")	17 / 12x3x10				
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm 8 / 1-1)و ")	17 / 12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1)و ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	1004) مم ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127MM (5 ")	24x4x10				

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ customer.Other □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض: