□□□

CNC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CNC□□□□□

□□□

CNC□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□

□□□

□□□CNC□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□□	□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
BW-DDB-S03	20mm□3/4“□	17 / 12x3x10	□□	4“	□□	5/8“-11
	22mm□7/8“□	17 / 12x3x10	□□	□100mm□	□□	M14
	25mm□1“□	17 / 12x3x10	□□		□□□□	1/2“G
	29mm□1-1 / 8“□	17 / 12x3x10				
	32mm□1-1 / 4“□	16x3x10				
	35mm□1-3 / 8“□	16x3x10				
	38mm□1-1 / 2“□	16x3x10				
	42mm□1-5 / 8“□	16x3x10				
	45mm□1-3 / 4“□	16x3x10				
	50 /51mm□2“□	16x3x10				
	57mm□2-1 / 4“□	22x3.5x10				
	60mm□2-3 / 8“□	22x3.5x10				
	63mm□2-1 / 2“□	22x3.5x10				
	70mm□2-3 / 4“□	22x3.5x10				
	76mm□3“□	22x3.5x10				
	80mm□3-1 / 8")	22x3.5x10				
	89mm□3-1 / 2“□	22x3.5x10				
	100mm□4“□	22x3.5x10				
	110mm□4-3 / 8“□	22x3.5x10				
	127mm□5“□	24x4x10				

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

CNC□□□□□D38*85L*1/2"G□CNC□□□□□□□□□