□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CNC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□□□	Use	□□□□	□□□□	□□□□
BW-DDB-S07	29mm (1-1/8")	16x2.5x10	Wet or Dry	4" (100mm)	Silver Welding or Laser Welding	5/8"-11 M14 1/2 Gas
	32mm (1-1/4”)	16x3x10				
	35mm (1-3/8”)	16x3x10				
	38mm (1-1/2”)	16x3x10				
	42mm (1-5/8")	16x3x10				
	45mm (1-3/4”)	16x3x10				
	50/51mm (2”)	16x3x10				
	57mm (2-1/4”)	22x3.5x10				
	60mm (2-3/8”)	22x3.5x10				
	63mm (2-1/2”)	22x3.5x10				
	70mm (2-3/4”)	22x3.5x10				
	76mm (3”)	22x3.5x10				
	80mm (3-1/8”	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2”)	22x3.5x10				
	102mm (4”)	22x3.5x10				
	110mm (4-3/8”)	22x3.5x10				
	127mm (5”)	24x4x10				

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□