简介:

金刚石零公差轮磨削迅速，稳定平衡零振动，主要作用是在抛光前去除花岗岩等坚硬的石头的多余部分，为后续抛光加工

做准备。包括了结块式零公差轮和树脂填充式零公差轮。

产品特点:

1.高效率，寿命长，铣削速度快。

2.磨削平衡性好，稳定性强。

技术参数:

以下是我们的花岗岩零公差轮的常规规格:

产品名称	类型	直径	刀头长度	内孔
金刚石 零公差轮	结块式	50mm 75mm 100mm	20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 50mm	5/8'' - 11 1/2“G
	树脂填充式			

以上规格仅供参考，其它规格可根据客户需求定做。

质量：优等级。

以下是我公司提供的其他产品。

boreway
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com