□□□
1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□
1.□□□□□
2.□□
3.□□□
4.□□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□/□□□	□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□□□
1/4“/ O 6.30	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G 1/2”
3/8“/ O 9.50	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G 1/2”
1/2“/ O 12.7	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G 1/2”
5/8“/ O 15.9	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G 1/2”
3/4“/ø19.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1“/ø25.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-1 / 8“/ø29.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-1 / 4“/ø32.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-3 / 8“/ø35.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-1 / 2“/ø38.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-5 / 8“/ø41.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
1-3 / 4“/ø45.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
2“/ø51.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
2-1 / 4“/ø57.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
2-1 / 2“/ø63.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
2-3 / 4“/ø70.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
3“/ø76.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
3-1 / 2“/ø90.0	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”
4“/ø100	8.0-10.0	35/50/60	□/ M14 / 5/8“-11 / G1 / 2”

□□□□□□□□□□□□□