परिचय:
75mm राल भरा चमकाने पहिए हैं पीस और पत्थर की पटिया पर सिंक छेद चमकाने के लिए,
कश्मीरitchens तंग दायरे पीसने और पॉलिश करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है जो आदि।75mm राल भरा चमकाने पहियोंअतिरिक्त पत्थर दूर पीस द्वारा ग्रेनाइट संगमरमर पर शेयर हटाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सिंक पहिए हैं सबसे तेज़ तरीका सिंक छेद बाहर काटने के बाद सामग्री हटाने के लिए। वे बहुत आक्रामक पीस अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं
और ग्रेनाइट, कंक्रीट, चूना पत्थर, संगमरमर, ब्लॉक, terazzo और अधिक सहित विभिन्न प्रकार के माल पर शेयर को हटाने की।

विशेषताएं:
1। उच्च दक्षता, लंबी उम्र और तेजी से मिलिंग की गति।
2। शून्य कंपन और स्थिर प्रदर्शन के साथ सही संतुलन।
3। पत्थर किनारे क्षति के बिना चिकनी मिलिंग।

विनिर्देशों:
followings के सामान्य विनिर्देशों हैं हमारेराल भरा चमकाने पहिया:

कोड संख्या। व्यास धैर्य नहीं। कार्य
विधि

खंड
लंबाई

संबंध

BW-ZTW-MR01-01 25mm (1 ") असभ्य
मध्यम
कठिन

गीला या सूखा 20mm
35 मिमी
45mm

M14
5/8 "-11
1/2 "जी

BW-ZTW-MR01-02 50mm (2 ")
BW-ZTW-MR01-03 75mm (3 ")
BW-ZTW-MR01-04 100mm (4 ")

ऊपर विनिर्देशों के संदर्भ के लिए, अन्य विशिष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता है।

हम आपूर्ति और अधिक उत्पादों के होते हैं: