□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	29□□□□□□□□1-1 / 8 "□	16x2.5x10	4 ''□100□□□□□□□□	5/8 "-11 M14 1/2□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
	32□□□□□□□□1-1 / 4 "□	16x3x10			
	35□□□□□□□□1-3 / 8 "□	16x3x10			
	38□□□□□□□□1-1 / 2 "□	16x3x10			
	42□□□□□□□□1-5 / 8 "□	16x3x10			
	45□□□□□□□□1-3 / 4 "□	16x3x10			
	50/51□□□□□□□□2 "□	16x3x10			
	57□□□□□□□□2-1 / 4 "□	22x3.5x10			
	60□□□□□□□□2-3 / 8 "□	22x3.5x10			
	63□□□□□□□□2-1 / 2 "□	22x3.5x10			
	70□□□□□□□□2-3 / 4 "□	22x3.5x10			
	76□□□□□□□□3 "□	22x3.5x10			
	80□□□□□□□□3-1 / 8 "	22x3.5x10			
	89□□□□□□□□3-1 / 2 "□	22x3.5x10			
	102□□□□□□□□4 "□	22x3.5x10			
	110□□□□□□□□4-3 / 8 "□	22x3.5x10			
	127□□□□□□□□5 "□	24x4x10			

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□