□□ :

□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□
□□ □□ □, □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□
□□□ □□.□□ □□ : □□ □□ □□ □□□□ : □□□ □□ □□ □□ □□.□□ : □□
□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ CNC □□□ □□□.□□ □□ □□ □□, □□□ □□□ □□
□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□ :

1. □□ effciency, □ □□ □ □□□□□□□ □□.
□□ □□ □□□□ 2.Sizes : M14, M16, G1 / 2 ", □□□ □"-11.
□□□ 3.Applicable □ □□□, □□□, □□, □□□, □□□□ □ □□□ □□ □□.
4.Stable □□□ □□□ □□ □, □□, concerte, □.
5. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□.
6. □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□.
7. □□□ □□ □□ □ □ □□ □ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□.
□ □□□ □□, □□ □□ □□□ □□□ □□ 8.Suitable.

□□ :

□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□

□□□	□□	□□□□ □□	□□	□□□	□□ □□□□
□□ □□□□ □□ □□	29mm (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	4 '(100mm)	5/8 "-11 M14 1/2 "- □□	□□□ □□□ □□ □ □□
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76mm (3 ")	22x3.5x10			
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102mm (4 ")	22x3.5x10			
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	127mm (5 ")	24x4x10			

□□ □□□ □□□ □□, □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ : □□, □□ □□, □□□□.

□□ □□□□ □□ □□

boreway®

www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com