**□□ :**

□□ □□□□ □□ □□

□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ CNC □□□ □□□□. □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

**□□ :**

□□□□ □□□ □□□ □□, □□ □□ □□ □□ CNC □□ 1.Applicable.

2.□ □□ □□□ □□ □□□ □□.

3.Good □□□ □□□□ □□.

4.Turbo □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

5.Diamond □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

**□□ :**

□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □□□ | □□ | □□□□ □□ | □□ | □□□ | □□ □□□□ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ | 29mm (1-1 / 8 ") | 16x2.5x10 | 4 '(100mm) | 5/8 "-11 M14 2 □□ | □□□ □□□ □□ □ □□ |
| | 32mm (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | |
| | 35mm (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | |
| | 38mm (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | |
| | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | |
| | 45mm (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | |
| | 50 / 51mm (2 ") | 16x3x10 | | | |
| | 57mm (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 60mm (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 63mm (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 70mm (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 76mm (3 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 " | 22x3.5x10 | | | |
| | 89mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 102mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 110mm (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | |
| | 127mm (5 ") | 24x4x10 | | | |

□□ □□□ □□□ □□, □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ : □□, □□ □□, □□□□.