

說明:

本圖係根據 ISO 9001 標準之要求，由本公司之品質管理部門所編製，其內容之正確性與否，本公司概不負責。如有任何錯誤，請逕向本公司之品質管理部門洽詢。

圖例說明:

1. 圖中所有之尺寸，均係指其最大尺寸。
2. 圖中所有之尺寸，均係指其最小尺寸。
3. 圖中所有之尺寸，均係指其公差。

圖中符號說明:

Followings 為圖中符號之說明:

圖中符號	說明	圖中符號	說明	圖中符號	說明
50	20 30 40	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	圖中符號之說明 請參閱圖中符號之說明
86	20 30 40	50	Φ50-3 + 3Hole		
100	20 30 40		Φ50-3 + 3Hole		

本圖係根據 ISO 9001 標準之要求，由本公司之品質管理部門所編製，其內容之正確性與否，本公司概不負責。如有任何錯誤，請逕向本公司之品質管理部門洽詢。

說明:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□ □□□□□□:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com