

### مقدمة:

يستخدم بشكل واسع الماس توجيه جزء قليلا على آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لمعالجة حافة المنضدة الحجر، قمم الغرور، يتصدر جدول غيرها ونحن نقدم ل مجموعة واسعة & أمبير؛ الأشكال ذات أحجام مختلفة لتلبية الاحتياجات الخاصة بك التتميط بالضبط.

### الميزات:

- 1.Different. تتوفر الأشكال والأحجام
- 2.توازن جيد وأداء مستقر.
- 3.الجزء متكلس عدوانية لسهولة وسرعة إزالة الأوراق المالية.

### مواصفات:

الملف شكل عجلة CNC الماس الخام الحصى

اسم المنتج	موضع	حصى	قطر	سماكة	شكل الحجر	محول
الماس التوجيه CNC بت	Pos1	30/40 #	50-125mm	20MM	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC الخ	الغاز " 1/2
	Pos2	40/50 #		30MM		
	Pos3	80/100 #		40MM		
	Pos4	170/200 #		50MM		
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	اختياري				

.المواصفات للمرجعية فقط، يمكن تخصيص المواصفات الأخرى

### صور من المنتج:

الملف شكل عجلة CNC الماس الخام الحصى

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

