#### :مقدمة

وغيرها من الحجارة MMعلى الجرانيت 20 bulnoses بتستخدم بت راوتر قطاعي الماس على نطاق واسع القيام الطبيعية.

.هذه هي ماكينات الماجستير والقطاع وغيرها من آلات التنميط

#### :سمات

.توازن جيد وأداء مستقر.1

.مقطع متكلس هو بسهولة إزالة الأسهم.

## :العوامل

العجلة الماس ملف تعريف التوجيه

.eterدأنا أكون	شكل حصاة	سماكة	الحصي رقم
50 ~ 125mm	،أ، ب، د، ه أنا، ل، م، ن، يا، ص، ،F، G، H، س S، T، U، العاصمة ،WF، DD ، <b>الخامس</b>	20MM 30MM 40MM 50MM	خشن واسطة بخير

.المواصفات فقط للرجوع إليها، يمكن تخصيص مواصفات أخرى

### :صور المنتج


العجلة الماس ملف تعريف التوجيه





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





# Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com

## :اتصل بنا

# Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342
- هاتف: (+86) 86990206-595 (86+) <u>9</u>/ 86990206-595 (86+)
- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.
- بريد الالكتروني boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**