

المقدمة:

- 1.D30x70Tx1 / 2 "G إزالة ، إزالة الأساسية بت ، الغبار بسرعة ، الماس بالوعة عجلة.
- 2.The هي مثالية لإزالة الأسهم بسرعة ، فضلا عن ترصيع خطوط المنشار ، والتي صممت لقطع الجرانيت ، والحجر والرخام هندسيا ، قمع مضادة ، قمع المطيخ وأحواض.
3. أو شعاعي الذراع ، لطحن حفرة ، مرساة وثقب أعمى. عادة ما شنت على آلات CNC.
- 4.Center. الثقوب تغذية المياه في كل بت.
- 5.Please العمودي باستخدام وإضافة الماء عند الطحن ، ومعظمهم لطحن الجانب.

مميزات:

1. السرعة القصوى ودائم لفترة أطول.
2. أقل ضوضاء وأمبير منخفض.

تخصيص:

الماس التوجيه الاصبع بتات للجرانيت "G 1 / 2 D30x70Tx1 الحجم العادي لل

قطر الدائرة	(تتحمل (مم	طول المقطع	الجزء رقم
(" مم 20 3/4	غاز 1/2 (موضوع الذكور) M14 5/8 "-11	40MM و 45mm 50MM 60MM	4-6pcs
(" ملم 25 1)			
(" ملم 30 4 / 1-1)			
(" ملم 35 8 / 3-1)			
(" مم 40 8 / 5-1)			
(مم 50 2 بوصة)			
(" مم 60 8 / 3-2)			

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر مواصفات أخرى من قبل العملاء.

[انقر هنا لتصفح المزيد من الأحجام والأشكال من الماس الاصبع بت](#)

الصور:

الماس التوجيه الاصبع بت للجرانيت "G 1 / 2 D30x70Tx1