:المقدمة

- 1.D30x70Tx1 / 2 "G الماس التوجيه الاصبع للجرانيت وعادة ما تستخدم بعد بت الماس الأساسية بت ، إزالة العرانيت وعادة ما تستخدم بعد بت الماس الوعة عجلة.
- aي مثالية لإزالة الأسهم بسرعة ، فضلا عن ترصيع خطوط المنشار ، والتي صممت لقطع الجرانيت ، والحجر 2.The والرخام هندسيا ، قمم مضادة ، قمم المطبخ وأحواض.
- أو شعاعي الذراع ، لطحن حفرة ، مرساة وثقب أعمى. 3 cnc . عادة ما شنت على آلات
- الثقوب تغذية المياه في كل بت. 4.Center
- العمودي باستخدام وإضافة الماء عند الطحن ، ومعظمهم لطحن الجانب 5.Please

اميزات:

السرعة القصوى ودائم لفترة أطول .1 2. أقل ضوضاء وأمبير منخفض

اتخصيص

الماس التوجيه الاصبع بتات للجرانيت D30x70Tx1 / 2 "G الحجم العادي لل:

		<u> </u>	
قطر الدائرة	(تتحمل (مم	طول المقطع	الجزء رقم
(" مم (3/4 20			
(" ملم (1 25	غاز 1/2		
(" ملم (1-1 / 4 30	((موضُوع الذكور	40MM	
(" ملم (3-1 / 3 35	M14	و 45mm 50MM	4-6pcs
(" مم (1-5 / 8 40		60MM	
(مم (2 بوصة 50	5/8 "-11		
(" مم (3-2 / 8 60			

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر مواصفات أخرى من قبل العملاء.

انقر هنا لتصفح المزيد من الأحجام والأشكال من الماس الاصبع بت

:الصور

الماس التوجيه الاصبع بت للجرانيت D30x70Tx1 / 2 "G