

# 鑽頭

## 鑽頭

鑽頭是鑽孔加工中最常用的工具之一。其種類繁多，根據不同的材料、直徑和用途進行分類。正確的選擇和使用鑽頭對於提高加工效率和保證加工質量至關重要。

1. 鑽頭的選擇
2. 鑽頭的安裝
3. 鑽頭的維護

鑽頭的選擇應考慮被加工材料的硬度、直徑、長度等因素。安裝時應確保鑽頭與工件垂直，並適當調整切削速度。定期維護可以延長鑽頭的壽命。

## 鑽頭

鑽頭規格參數表

直徑/mm	長度/mm	材料	適用材料	適用直徑/mm
11.5	40	高合金鋼	鋼	40
11.5	40	高合金鋼	鋼	40
11	40	高合金鋼	鋼/不銹鋼	40
11	28-30	高合金鋼	鋼	28-30
11	28-30	高合金鋼	鋼	28-30
11	40	高合金鋼	鋼/不銹鋼	40
11	37	高合金鋼	鋼	37
10.5	40	高合金鋼	鋼	40
10.5	37	高合金鋼	鋼	37
10.5	30	高合金鋼	鋼	30
9	33	高合金鋼	鋼	33
9	37	高合金鋼	鋼	37
8.8	37	高合金鋼	鋼	37
8.8	33	高合金鋼	鋼	33
8.5	37	高合金鋼	鋼	37
8.5	33	高合金鋼	鋼	33

鑽頭的安裝與使用注意事項

1. 選擇合適的切削速度



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



đ

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□ 362342

**Q Q** □1551997456

□□□ □+86□595-86990206 /□+ 86□18250633812

□□□ □+86□595-86990220

**WhatsApp**□+ 86-18359335376

**Facebook**□ChoisDong

□□□□□[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)