

說明:

CNC 加工零件 鋼 加工零件圖樣說明書
 加工零件圖樣 CNC 加工零件圖樣說明書 Common 鋼
 加工零件圖樣說明書 加工零件圖樣說明書
 加工零件圖樣

註:

1. 加工零件圖樣說明書
2. 加工零件圖樣
3. 加工零件圖樣說明書

Specification:

加工零件 CNC 加工零件 鋼 加工零件圖樣說明書

加工零件	鋼	加工零件 鋼	鋼	加工零件 鋼	鋼	加工零件
BW DDB S03	20 mm (3/4")	17/12 x 10 x 3	鋼	4" (100 mm)	鋼	"5/8-11 M14 1/2 鋼
	22 mm (7/8")	17/12 x 10 x 3	鋼		鋼	
	25 mm (1")	17/12 x 10 x 3				
	29 mm (1-1/8")	17/12 x 10 x 3				
	32 mm (1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35 mm (1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38 mm (1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42 mm (1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45 mm (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51 mm (2")	16 x 3 x 10				
	57 mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60 mm (2-3/8")	22x3.5x10				
	63 mm (2-1/2")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76 mm (3")	22x3.5x10				
	80 mm (3-1/8")	22x3.5x10				
	89 mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	100 mm (4")	22x3.5x10				
	110 mm (4-3/8")	22x3.5x10				
	127 mm (5")	24 x 4 x 10				

加工零件圖樣說明書

□□ □□□□□□□□□□□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com