

عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة لإزالة حافة الحوض مكتب المدير. 20mm.

مزايا:

عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة. 20mm.


1. طحن الأم دون حافة الحجر الضرر.
2. كفاءة عالية، عمر طويل وسرعة الطحن السريع.
3. الأداة الأكثر شعبية لتخفيف حوض الغسل بالوعة.
4. الرصيد الكامل مع الصفر الاهتزاز والأداء المستقر.



(Convenient For Cooling
And Waste Removal)

M14

Water Hole



Segment: Sharp,
Long Life, Robust
and stable



عمل طريقة: ميلل أو الاستخدام الجاف

عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة بالنسبة لحوض الطحن يستخدم بشكل أساسي في طحن **1.20mm**. هي الطريقة الأكثر فعالية لطحن ونقل دائرة نصف قطرها الضيق Whiche. ثقب، مرساة وثقب أعمى

عظيم لكل من إزالة الأسهم العدوانية (غير ملء الراتنج) أو الحافة الجميلة (شغل الراتنج) مع قطع بالوعة في.2. البهارات والقمم المضادة

عجلة طحن التسامح للتسامح للشركة المصنعة هي لطحن وتلميع الثقوب بالوعة على البلاطة والمطايخ وما إلى 3. ذلك، ما هي الطريقة الأكثر فعالية لطحن ونصف دائرة نصف قطرها الضيقة

تخصيص:

عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة المواصفات العادية. **mm**. ما يلي تكون **20**

موصّل /تجويف	شريحة طول	قطر الدائرة
M14.	50mm.	20mm.

مواصفات أخرى:

تجويف	طول الجزء	قطر الدائرة
M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.	35mm 40 ملم 45mm	25mm. (في " 1)
		50mm. (2 ")
		75 ملم (3 ")
		100mm. (4 ")

أحجام أخرى يمكن تخصيصها.

عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة هي الأداة الأكثر فعالية لطحن دائرة نصف قطرها الضيقة **20mm**.
25 " 1 2 " 50MM، 3 " 75mm، 4 " (مم أو أكبر (حجم خاص 100"

تطبيق:

استخدام النوع: الاستخدام الرطب.

20mm. عدم التسامح مضاد الأعلى طبل عجلة لآلة CNC.

باستخدام عجلة طبل الماس هو أسرع طريقة لإزالة المواد بعد قطع ثقب بالوعة مع شفرة الماس، أو لتشكيل دائرة نصف قطرها على الحافة الخارجية.





عدم التسامح مضاد الأعلى طبل 20mm.

عجلة تكون تستخدم بالنسبة للغاية لطحن التطبيقات وإزالة من المخزون تشغيل تشكيلة المواد بما فيها الجرانيت، الخرسانة، حجر الكلس، رخام، منع، تيرازو وأكثر.









معلومات عنا



التعبئة والتسليم:

1. تعبئة التعبئة في حالات الكرتون
2. بني الهواء / البحر للسلع دفعة، مطار / ميناء تلقي
3. (بلا 45 كجم، توصيل عموما عن طريق التعبير عن (الباب إلى الباب
4. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة، فهي تعبئة في الحالات الخشبية



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.

