:مقدمة

،يستخدم بشكل واسع الماس توجيه جزء قليلا على آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لمعالجة حافة المنضدة الحجر، قمم الغرور يتصدر جدول غيرها ونحن نقدم ل مجموعة واسعة & أمبير؛ الأشكال ذات أحجام مختلفة لتلبية الاحتياجات الخاصة بك التنميط بالضبط.

:الميزات

Different. تتوفر الأشكال والأحجام 1

.توازن جيد وأداء مستقر.2

الجزء متكلس عدوانية لسهولة وسرعة إزالة الأوراق المالية.3

:مواصفات

الملف شكل عجلة CNC الماس الخام الحصباء

اسم المنتج	موضع	حصی	قطر	سماكة	شكل الحجر	محول
الماس التوجيه CNC بت	Pos1	30/40 #	50-125mm	20MM 30MM 40MM 50MM	A، B، D، E، F، G، H، I، L، M، N، O، P، Q، S، T، U، V، WF، DD، DC الخ	الغاز" 1/2
	Pos2	40/50 #				
	Pos3	80/100 #				
	Pos4	170/200 #				
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	اختياري				

.المواصفات للمرجعية فقط، يمكن تخصيص المواصفات الأخرى

:صور من المنتج

الملف شكل عجلة CNC الماس الخام الحصباء





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com