

## مقدمة:

لمعالجة حافة الحجر CNC جهاز التوجيه على نطاق واسع على آلات CNC الماس BITS يتم استخدام قمم المطبخ، قمم الغرور، قمم المضادة، قمم الجدول، إلخ. تتوفر ملفات تعريف مختلفة. نحن نقدم مجموعة واسعة والأشكال بأحجام مختلفة لإرضاء احتياجات التتميط الخاصة بك بالضبط.

## سمات:

1. المتاحة، حافة مستمرة، الأشكال والأحجام المختلفة المتاحة.
2. عجلة سكويبت هي عدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة، سلامة الشكل والحياة الطويلة الإضافية.
3. التوازن جيد والأداء المستقر.

## تحديد:

الماس لدينا CNC فيما يلي المواصفات العادية لقطع التوجيه:

منتج اسم	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شكل حجر	اتصال
الماس CNC. بتوجيه بت	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	أ، ب، د، هـ، F, G, H, I, L, M, N, O, P و Q, S, T, U, العاصمة، WF, DD، الخامس، إلخ.	22mm. 35mm غاز 1/2
	POS2.	40/50 #		30mm.		
	POS3.	80/100 #		40 ملم		
	POS4.	170/2 200 #		50mm.		
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خيار				

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء.

الجودة: بريميوم.

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (86+) 86990206-595 /  الفاكس: (86+) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.