

Introdução:

1. Os blocos de moagem de piso de diamante HTC são projetados para serem usados em máquinas de rectificação de pavimentos HTC para remover a expoxi, cola, tinta e outros revestimentos irregulares de concreto, terrazzo e piso de pedra, mostram um piso liso e novo. É conveniente para tratamento posterior de moagem e polimento;
2. Os blocos de moagem de diamante usam a interface HTC padrão, possui 2 segmentos redondos de diamante. Possui uma variedade de grãos para sua escolha;
3. BOREWAY fornece três tipos de ligações de diamantes para diferentes pisos, macios, médios e rígidos. Os blocos de moagem que fornecemos são de alta qualidade, por favor não confunda esses blocos com outros blocos baratos;
5. Este bloco de moagem é geralmente usado em máquinas de rectificar piso com interface HTC, pode ser rapidamente instalado e desmontado, melhorando consideravelmente a eficiência do trabalho.

Características:

1. Nós podemos fornecer uma ligação suave, média e dura projetada especificamente para vários andares;
2. Conexão HTC, substituição fácil e rápida;
3. Segmentos de tamanhos diferentes podem ser personalizados

Especificação:

Modelo não	Tipo de segmento	Materiais de segmentos	Número Srgment	Grit No.	Ligação	Conexão
BW- HTC - MET01	Volta	Diamante	2	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Suave Midium Difícil	HTC Mudança EZ

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:

[Clique aqui para visitar nossos HTC DIAMOND MOINDING PADS.](#)

boreway[®]




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

[**Clique aqui para visitar nossos HTC DIAMOND MOINDING PADS.**](#)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

O email: boreway05@boreway.net