

Introdução:

Wholesales lâmina de corte de cerâmica alumina

Lâmina de corte de diamante Boreway para cortar telhas para telhas de corte de alta velocidade, azulejos vitrificados, adequados para moedores de ângulo, máquinas de tuckpointing.

Características:

1. Design de dente ondulado ultrafino patenteado,
2. Selecionado especificamente para cortar telhas,
3. A alta velocidade de corte, sem chipping.

Especificações:

Os seguintes são a lâmina de corte de diamantes para cortar telhas:

Código do produto	Diâmetro / mm.	Espessura da lâmina / mm	Altura do segmento / mm	Furo / mm.
Lâmina de corte de telhas	105.	1.4.	7.5.	20.
	105.	1.4.	10.	20.

Foto:



Vantagens:

1. Deal borda de corte de qualidade melhor.
2. Excelente desempenho abrangente de corte.
3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil.

Por favor, clique nestes para mais informações: [Lâmina de serra de diamante para corte de ágata](#)

Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem e entrega:



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de Freighters.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se quisermos comprar segmentos de diamantes, como poderíamos saber a qualidade?

Você pode comprar segmento de diamante com uma pequena quantidade em primeiro lugar, testar a qualidade e nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para a pequena quantidade, você não precisa correr risco no caso de a qualidade não se encaixa no seu mercado.

2. O que poderíamos fazer se encontrarmos o seu segmento de diamantes não estarem em bom desempenho?

Por favor, conte-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1). O rpm da máquina, o objeto de corte.
- 2). A imagem de detalhes do segmento de diamante após o uso, e. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3). Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a maneira de entrega?

Serviço de correio expresso, carga do mar e assim por diante. Damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomam decisão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada de prata de alta frequência em vez de fogo para tornar a brasagem, o tempo de soldagem é apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, então o desempenho de corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel.: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang**